

1966

4/II

RESTAURAZIONE della CHIESA DI SAN CARLO

Pulizia generale della CHIESA e imbiancatura. Le tele situate nella parte alta dell'emiciclo sono state tolte, perché in cattive condizioni.

Il parroco vuol portarle in sacrestia della Parrocchiale.

Grande pregio dell " IMMACOLATA " del Magatti o della sua scuola.

Una tela rappresentante " l'ARCANGELO " è in cattive condizioni ed è stata tolta

La tela rappresentante " SAN CARLO " in condizioni non buone è da esperti ritenuta eseguita mentre San Carlo era in vita.

1978 il 5 Giugno me tre erano in corsò lavori di riparazione al campanile, malcapitati hanno asportato gli attrezzi usabili per la riparazione.

Per fortuna alcuni cittadini si sono accorti ed i malcapitati hanno dovuto abbandonare altro materiale.

1978

Sulla cupole del campanile di san Carlo, il sig. GIANI CARLO ha provveduto alla sostituzione della boccia con bandierina spartivento, con altrettante in rame sbalzato lavorato dallo stesso.

Boccia di misura cm; 53/54 e bandierina uguale.

La bandierina rappresenta un'elefante.

