

A.P.S.M.A.G.M.

CHIESA di
Santa Maria
ASSUNTA

I902 23/7 - L'ing. arch. CAMILLO CRESPI di BUSTO ARSIZIO
dichiara -(dopo controllo (- lc)
che le crepe che si intravedono nella parte della Chiesa
non sono pericolose, per il momento è necessaria una
riparazione del costo di L. 600.-- circa
presenta alla Fabbricceria il rappr. : BANFI GIOVANNI

Controllo
della
stabilità