

GORLA MINORE

GORLA MINORE

1827

IO.4

ZERBI Rev. GAETANO - parroco di GORLA MAGGIORE  
e CANDIANI rev'do " di PROSPIANO  
chiedono intestazione come da istr° 30/I2/I826 della Pretura di  
Busto Arsizio dell'Eredità del ~~xxx.~~ + RAIMONDI ~~RAIMONDI~~ FRANCESCO  
aggiungendo come amministratori il sig. BOSSI dott. GASPARE  
ed il sig. MAGNETTI per la CAUSA PIA PAIMONDI - Ricovero per i  
peveri in PROSPIANO.

el Mulino di R.4 + R.4 = Tot. 8 RODIGINI

GORLA MINORE

GORLA MINORE

I828

27/10 MAURO donna ANTONIA ved. Conte DURINI  
quale tutrice dei figli minori  
partecipa di aver dovuto rifare per urgenza un Ponte con legnami  
nuovi sull'OLONELLA e chiede il collaudo

I830

10/9 Atto di collaudo del Presidente del A.FO. ROSSI  
con verbale risultante :

- a) Atto di collato  
b) Che il PONTE era stato fatto per trasportare le piante alla  
proprietà DURINI con visita del Conte MARCO ARESE LUCINI  
con parere favorevole dell'ing. PEREGO.

Nota della spese :

Dieta dell'Amministratore		10.60
" ingegnere	5.30	5.30
" custodi	2.30	
Stesura relazione	6.18	
Copia della Relazione	6.18	
Spese e cibarie ed alloggio	7.95	
e del vetturale		.7.95

6/9/I830

27.91 (?) 23.85 (?) (L.C)  
in cassa (?) dirett. (?) (L.C)

I829

8/I Richiesta di MAURA donna ANTONIA vedova DURINI  
tutrice dei minori.  
chiede permesso sostituzione di PONTE in data 6/10/I828

I829

28/10 DURINI Conte GIUSEPPE  
chiede la visita di collaudo del PONTE

I830

9.I Si comunica che è stata rimandata visita.

I829

28/10 Nuova richiesta DURINI.

GORLA MINORE

GORLA  
MINORE

cartella I290

- I836 Il parroco di PROSPIANO don CANDIANI - amm.re del L. PIO RAIMONDI ( detto anche LUOGO dei POWERI di PROSPIANO ) richiede di rifare il MOLINO  
Prescrizioni dell'ing. PEREGO  
Richiesta di ripari alla Chiusa dell'agente MARI GIOVANNI  
" di esonero dal deposito cauzionale.
- I838 Lettera del C;R.O. per attenersi ai Regolamenti d'Olona diretta al L. P. RAIMONDI
- I839 Richiesta di rinnovare licenza fatta dagli amministratori Parroco CANDIANI e sig. MACCHI CARLO del L. P. RAIMONDI
- I839 Visita al Molino del L.P. RAIMONDI dell'ing. PEREGO con la presenza dell'appaltatore MACCHI CARLO
- I839 l'agente MARI GIOVANNI del L. P. RAIMONDI chiede il collaudo dei lavori.
- I840 BOMBAGLIO FRANCESCO del Molino di Sant'ANTONIO in OLGiate OLONA ricorre per mancanza d'acqua causata dai lavori al Molino del L.P. RAIMONDI, che risulta mancan e d'acqua quando questo è fermo.
- I840 La DELEGAZIONE PROVINCIALE dichiara di aver intimato alla Causa PIA RAIMONDI la rimessa del cappello alla Chiusa.  
Con relazione PEREGO su reclamo dei FRATELLI PONTI.  
La DELEGAZIONE PROV. di MILANO riferisce sul reclamo di PONTI BARTOLOMEO circa la chiusa del L.P. RAIMONDI tenuto dal suo agente MARI GIOVANNI.  
Un ricorso del MARINI ottiene precisazioni dall'A.F.O. che non convincono il ricorrente  
Lo stesso però dichiara di sospendere ogni opera alla Chiusa poi più avanti comunica di voler effettuare i lavori nella stagione propizia
- I841 La D.P. di MILANO trasmette all'A.F.O. tutta la documentazione sulla VERTENZA
- I842 l'ing. PEREGO riferisce sul reclamo di BOMBAGLIO FRANCESCO per cattiva circolazione dell'acqua.
- I839 L'amm.re del L. P. RAIMONDI don PIETRO CANDIANI - parro di PROSPIANO , segnala che il parroco di Gorla Maggiore don ZERBI è defunto il 10 Aprile 1827 , mentre gli altri amministratori del L.P. R. erano il dott. BOSSI GASPARE e il sig. MAGNETTI di LEGNANO.
- I839 Il sig. PONTI BARTOLOMEO e F.LLI chiedono di ingiungere al L.P. RAIMONDI il Ripristino nel primiero modo della Chiusa.

OLGIATE OL.

+ GORLA MAGG.  
Parroco

- I836 I4/I2 - L'ing. d'ufficio riferisce sulla visita al MOLINO DOPPIO del L. P. RAIMONDI e sulle prescrizioni di regolare il Cappello dopo la PIENA
- I836 24/8 - Il L.P. RAIMONDI chiede di riparare la Chiusa del Molino.
- I836 I6/4 - MARI GIOVANNI - agente del L.P. RAIMONDI per una visita al Molino ripristinato in vivo.
- I838 S'accorda licenza I7 Dic. I836 e chiede visione del documento (L.P. RAIMONDI)
- I839 2/7 - Richiesta di rinnovo licenza del L.P. RAIMONDI.
- I839 6/7 - Relazione ing. PEREGO sulla richiesta fatta dal MARI per il MOLINO DOPPIO del L.P. RAIMONDI.
- I839 28/I2 - Il L.P. RAIMONDI chiede il collaudo dei lavori eseguiti al Molino.
- I840 BOMBAGLIO ANGELO - deposita L.35.-- per visita di riscontro per la mancanza d'acqua al MOLINO di Sant'ANTONIO in OLGIATE OLONA a causa dei lavori fatti dal Molino del L.P. RAIMONDI di Gorla Minore
- I840 I9/8 - Ingunzione al L.P. RAIMONDI di sistemazione del cappello per evitare danni al MOLINO di sant'ANTONIO
- I840 25/7 - Relazione ing. PEREGO anche in seguito al reclamo dei FRATELLI PONTI riferito al ricorso di MARI GIOVANNI della causa Pia Raimondi.
- I840 5/3 - MARI GIOVANNI produce la documentazione delle opere fatte per la sistemazione del cappello del M° L.P. RAIMONDI.
- I840 I7/2 - MARI GIOVANNI del L.P. RAIMONDI dichiara di essere soddisfatto delle imposizioni.
- I840 3/2 MARI GIOVANNI chiede che vengono ben precisi i lavori da farsi e propone un convegno.
- I840 I8/I Lo stesso promette di effettuare i lavori nella stagione opportuna.
- I842 I5/2 - BOMBAGLIO FRANCESCO denuncia la chiusura delle porte del MOLINO del L.P. RAIMONDI in G. MINORE che porta danni al Molino di S. ANTONIO in OLGIATE OLONA
- I842 I5/I - L'ing. PEREGO riferisce sulla visita al Molino di S. ANTONIO in OLGIATE OLONA, circa il reclamo.  
Faceva parte dell'amm. del L.P. RAIMONDI il Conte DURINI don GIUSEPPE che propone dei rimedi, non accettati dal sig. PONTI.

+-----+  
Piena I836+-----+  
Olgiate Ol.+-----+  
Olgiate Ol.

## GORLA MINORE

GORLA  
Minore

cartella I200

- I839 Visita di collaudo dell'ing. PEREGO con imposizione del cappello alla Chiusa del MOLINO del L. P. RAIMONDI.
- I840 La Cassa dell'Ufficio d'Olona sollecita il pagamento di L. 79.49 per le visite effettuate.
- I840 La DELEGAZIONE PROVINCIALE trasmette per l'esame il ricorso di BOMBAGLIO FRANCESCO per il regolare ~~del~~ deflusso delle acque
- I842 Il sig. BOMBAGLIO FRANCESCO del Molino in OLGiate OLONA chiede nuovi provvedimenti per ovviare agli inconvenienti causati dal L. P. RAIMONDI.
- I843 Visita dell'ing. PEREGO per il livellamento del cappello della Chiusa del MOLINO deppio del L.P. RAIMONDI.
- I843 Visita dell'ing. PEREGO dell'ufficio d'Olona al Molino ed al PONTE d'olona, che risultano in base alle licenze espresse.
- I858 il Conte GIULIO DURINI di Gorla Minore, invia all'amministrazione d'Olona una lettera sul problema del CANALE VILLORESI +-----  
Canale  
Villoresi
- I862 il COLLEGIO " ROTONDI " chiede all'amm. d'Olona la posa di una BANCHINA GALLEGGIANTE. +-----
- I870 il L.P. RAIMONDI denuncia il sig. GADDA FRANCESCO - molino superiore per invaso.
- I870 l'ing. VITTORE VEZZOLI rassegna il rapporto per la " Riduzione " degli OTTO Rodigini a sole TRE RUOTE IDRAULICHE, del Molino della CAUSA o LUOGO PIO RAIMONDI.
- I878 BORGHI, BALDI, MONZINI di Milano - Via s. Vincenzino 2 - richiedono una visita particolare per la constatazione della situazione del Fiume in OLGiate OLONA OLGIATE OL.
- I877 il Luogo Pio RAIMONDI - chiede variazioni al MOLINO tenuto dall'agente MARI GIUSEPPE per il cambio delle " RUOTE "
- I875, I876) Vertenza tra i BOMBAGLIO FRATELLI del Molino in OLGiate OLONA ed il LUOGO PIO RAIMONDI perché il primo si ritiene danneggiato dai continui invasi, presentando reclami vari contro il L.P. RAIMONDI ( chiamato anche OSPITALE )  
Il L. P. RAIMONDI ,ricorre contro le accuse con lettere del Rev. di ALIPRANDI don ANGELO e MOCCHETTI rev. CARLO ,firmate anche da GIUSEPPE MARI - agente del L.P.R. che chiedono il rifacimento del MOLINO +-----  
GORLA MAGGIO

## GORLA MINORE

GORLA MINORE

- 1839 84/4 - CANDIANI PIETRO - parroco di Prospiano a nome del L. PIO RAIMONDI chiede collaudo lavori Molino.
- 1839 14/4 - PONTI BARTOLOMEO e Fratelli - chiedono che sia imposto al L.P. RAIMONDI di ristabilire alla primaria altezza la chiusa del loro Molino
- 1839 26/10 - L'ing. PEREGO dell'Uff. dolona riferisce di aver fatto il collaudo del Molino RAIMONDI
- 1849 2/3 - Tentativo di convenzione tra il L. PIO RAIMONDI ed il Molino CUSTODI tenuto dai BOMBAGLIO.
- 1842 15/2 - BOMBAGLIO FRANCESCO reclama per mancanza d'acqua causa del Molino del L. PIO RAIMONDI.
- 1843 6/5 - L'ing. PEREGO riferisce di aver livellato il Cappello della Chiusa del MOLINO del L.P. RAIMONDO trovato collaudabile
- 1843 6/5 - L'ing. PEREGO riferisce sul nuovo PONTE da CARRO al Molino del LUOGO PIO RAIMONDI.
- 1855 ? - il Conte DURINI comunica dei dati relativi ai lavori del Canale Villorosi
- 1862 4/6 - Il Collegio ROTONDI di GORLA MINORE chiede licenza per mettere sul tronco d'Olona un piccolo recinto in legno ad uso galleggiante per BAGNI.
- 1870 19/5 - MONDINI ALESSANDRO custode - denuncia il sig. GADDA FRANCESCO per aver con arbitrarie manovre invaso il Molino del L. PIO RAIMONDI.
- 1870 18/6 - L'ing d'uff. VITTORE VEZZOLI invia rapporto visita ad MULINO del L. PIO RAIMONDI che richiede di ridurre gli 8 ROCINI in 3 (TRE) Grandi RUOTE in FERRO
- 1878 17/2 - BORGHI - BALDI & MONZINI - domiciliati in MILANO in V. San Vincenzo al 12 - Chiedono visita per constatare mancanza d'acqua al loro stabilimento, che prima di Gorla si scarica e poco dopo lo stabilimento ritorna.
- 1877 13/10 - Variazioni proposte al I° PIANO di ricostruzione del MULINO L. PIO RAIMONDI a firma di MOCCHETTI don CARLO amministratore.
- 1876 BOMBAGLIO FRATELLI - nuovamente reclamano per gli invasi a colpa del MOLINO L. PIO RAIMONDI
- 1875 il L. PIO RAIMONDI segnala che le prime 2 RUOTE funzionano mentre la TERZA RUOTA è inattiva per mancanza d'acqua con un rendimento del 48% anziché del 60 % per le prime due e chiede modifiche.
- 1874 Denuncia del sig. MARI GIUSEPPE fittabile del L. PIO RAIMONDI.

+ Solbiate Ol.

+ Olgiate Olona

+ Canale Villorosi

Mod. Mulini