


ATTORCITOIO MEYER



21046 Malnate (VA)


Via Mulino Gere

Proprietario: F.lli Salmoiraghi

Data di costruzione: anteriore al 1772

Fondo accessibile: sí

Interno accessibile: sí



(A) edificio adibito alla produzione (B) uffici (C) magazzino

Descrizione: L'attorcitoio è composto di 3 corpi di fabbrica aggregati ad «U», formando un sistema a cortile interno delimitato da un muro perimetrale che definisce l'intero complesso. (A) edificio a pianta rettangolare a 4 piani con struttura in mattoni e pietra; solai in legno, copertura con struttura in legno a 4 falde in regole. (B) edificio a pianta rettangolare a 3 piani con struttura in pietra e mattoni; solai in legno, copertura con struttura in legno a 4 falde in tegole. (C) edificio a pianta rettangolare a 2 piani con struttura in mattoni; solai in legno, copertura con struttura in legno a 2 falde in tegole. Il complesso architettonico, trovandosi all'esterno del nucleo abitativo e in una zona piuttosto angusta del territorio, non ha subito alterazioni formali.

Posto frontalmente all'edificio (B) troviamo un viale alberato che conduce al portone d'ingresso di quella che si presume sia stata la casa padronale.

Lo stabilimento, cessò l'attività nel 1930, ora è in parte usato come stalla.

Destinazione d'uso P.R.G.: area sotto vincolo idrogeologi-