

FILATURA VARENNA

(poi stabilimento per concimi chimici Vitalba, ora in abbandono)

21046 Malnate - fraz. Gurone (VA)


Via Mulini 64

Proprietario: Vitalba S.r.l.

Data di costruzione: anteriore al 1857

Fondo accessibile: sí

Interno accessibile: sí



Descrizione: Lo stabilimento è composto di 4 corpi di fabbrica: (A) edificio a pianta rettangolare a 3 piani con struttura in pietra e mattoni; solai in legno, copertura con struttura in legno a 4 falde in coppi. (B) edificio a pianta rettangolare a «L» con struttura in mattoni e pietra; solai in legno, copertura con struttura in legno a due falde in coppi. (C) edificio a pianta rettangolare a 3 piani con struttura in mattoni e pietra; solai in legno, copertura con struttura in legno a 4 falde in coppi. (D) edificio a pianta irregolare a un piano con struttura in mattoni e pietra; solai a volte in mattoni con all'interno colonne di pietra. Copertura a varie falde in coppi. Il corpo (B) contiene parte di una macchina che era usata per la macina delle ossa.

Nato da un preesistente mulino, al 1881 l'edificio era adibito a filatura. Il complesso architettonico (A-B) è prossimo ad uno smantellamento, in quanto è prevista la creazione di un bacino idrico.

Destinazione d'uso P.R.G.: zona a vincolo idrogeologico. Corpi di fabbrica (C-D) edifici di interesse monumentale. Di notevole importanza è la presenza della ferrovia Valmorea-Valle Olona.